



Arbeitskreis 1

Verkehr/Sicherheit – Innenentwicklung/Ortsbild

Straßenzustand:


Beurteilung ob gut, mittel oder schlecht

Team: Heinz Kümpflein, Andreas Riedel, Hansjürgen Wölfinger

Verfasser: Hansjürgen Wölfinger

Bushaltestellen an der Sulzach

Zustand: Gehwege: schlecht





Brücke + Gehweg

Zustand: schlecht





Sulzachweg

Zustand: Straßen: mittel – Gehwege: schlecht – Randsteine: schlecht





Brühlweg

Zustand: gut



Weg zu Schafhof Belzner - Hauptstraße

Zustand: mittel



Wörnitzstraße

Zustand: Straße und Gehweg: gut bis mittel






Kirchweg

Zustand: mittel





Kirchplatz

Zustand: schlecht



Alter Friedhof

Zustand: Weg und Treppe: schlecht



Friedhofsweg und Parkplatz

Zustand: gut



Hinterer Friedhofsweg

Zustand: schlecht – Schotter, Wiese



Nebenweg zu H. Reichert

Zustand: schlecht - Schotter



Hauptstraße ST2218

Zustand: schlecht





Schulstraße



Parkplatz – Ruheplatz Infotafel – Mauer

Zustand: schlecht – Schotter



Schulstraße

Zustand: Straßen: mittel – Gehwege: gut bis schlecht



Gehwege





Schule

Zustand: Parkplatz: mittel Nebenparkplatz: schlecht (Schotter)



Fahrradplatz

Zustand: schlecht



Rathaus

Zustand: Parkplatz (hinterer Bereich): mittel



Rathaus (vorderer Bereich)

Zustand: Parkplatz schlecht - Gehweg: schlecht



Schmalzgasse

Zustand: Straßen: schlecht – Gehwege: schlecht Randsteine beschädigt





Schloßstraße

Zustand: Straßen: mittel – Gehwege: mittel - Randsteine beschädigt







Postweg

Zustand: Straßen: mittel – Gehwege: mittel - Randsteine beschädigt



Nebenstraße und Parkplatz zu FFW

Zustand: Nebenstraße: gut - Parkplatz an Nebenstraße: schlecht (Schotter)
Parkplatz an FFW: gut



Radweg nach Gerolfingen

Zustand: gut



Vorstadt

Zustand: Straße: gut – Gehwege: mittel



Parkplatz Vorstadt

Zustand: mittel



Auernloh

Zustand: Straßen gut - Gehwege: mittel





Westhang

Zustand: Straßen und Gehweg: mittel





Sonnenhang

Zustand: Straßen und Gehweg: mittel



Himmelreich

Zustand: Straßen und Gehweg: mittel bis gut



Schlehenbuck

Zustand: Straßen und Gehweg: mittel bis gut




Hesselbergring

Zustand: Straßen mittel - Gehwege: schlecht



AN 49

Zustand: Straße und Gehweg: mittel





Weg zu Schafhof Belzner

Zustand: schlecht – Schotter, Wiese

